
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:57

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-39-do-br-500550600700-p-702.html



Zestaw serwisowy nr 39 do BR 500/550/600/700

Cena	**91,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42820074100**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 39 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w spalinowych dmuchawach plecakowych STIHL BR 500/550/600/700. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- **Filtr powietrza**
- **Świeca zapłonowa**
- **Filtr paliwa**

- **Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 42378903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.**
- **Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instruktażem i informacjami o zestawach serwisowych.**