

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-39-do-br-500550600700-p-702.html>



Zestaw serwisowy nr 39 do BR 500/550/600/700

Cena	91,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42820074100
Producent	STIHL

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 39 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w spalinowych dmuchawach plecakowych STIHL BR 500/550/600/700. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 42378903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instruktażem i informacjami o zestawach serwisowych.