

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-33-do-bg-454650556585-br-45-sh-5585-p-696.html>



Zestaw serwisowy nr 33 do BG 45/46/50/55/65/85, BR 45, SH 55/85

Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42290074100
Producent	STIHL

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 33 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w dmuchawach i odkurzaczach spalinowych STIHL BG 45/46/50/55/65/85, BR 45, SH 55/85. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 41808903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instrukcją i informacjami o zestawach serwisowych.