

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-37-do-bg-86-sh-86-p-700.html>



Zestaw serwisowy nr 37 do BG 86, SH 86

Cena	68,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42410074101
Producent	STIHL

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 38 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w dmuchawach plecakowych BR 350/430/450 i opryskiwaczach spalinowych SR 430/450. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 41808903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instrukcją i informacjami o zestawach serwisowych.