

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-4-do-ms-461-881-p-673.html>



## Zestaw serwisowy nr 4 do MS 461, 881

Cena	<b>75,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>11240074102</b>
Producent	<b>STIHL</b>

### Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 4 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w pilarkach spalinowych STIHL MS 461, 881. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego 19 mm / 13 mm nr kat. 1128903401 ,a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instruktażem i informacjami o zestawach serwisowych.