

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-40-do-br-800-p-703.html>



Zestaw serwisowy nr 40 do BR 800

Cena	63,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42830074101
Producent	STIHL

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 40 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w spalinowej dmuchawie plecakowej STIHL BR 800. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 41808903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instrukcją i informacjami o zestawach serwisowych.