


Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-40-do-br-800-p-703.html>



Zestaw serwisowy nr 40 do BR 800

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 63,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 42830074101 |
| Producent | STIHL |

Opis produktu

Zestaw serwisowy nr 40 umożliwia samodzielną wymianę podstawowych części eksploatacyjnych w spalinowej dmuchawie plecakowej STIHL BR 800. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zwiększa niezawodność i żywotność urządzenia. W zestawie:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa
- Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj klucza uniwersalnego nr kat. 41808903400, a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.
- Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instrukcją i informacjami o zestawach serwisowych.