

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/zestaw-serwisowy-nr-47-do-fs-38-55-p-708.html>



Zestaw serwisowy nr 47 do FS 38 / 55

Cena	46,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	41400074103
Producent	STIHL

Opis produktu

Dzięki zestawowi serwisowemu nr 47 do kos spalinowych STIHL samodzielnie przeprowadzisz prostą konserwację urządzenia. Dzięki regularnej wymianie filtra powietrza, filtra paliwa oraz świecy zapłonowej możesz zapewnić sobie niezawodną pracę silnika. Przyczyni się to także do ochrony przed brudem i uszkodzeniem, co wpłynie na optymalną wydajność urządzenia.

Zestaw serwisowy nr 47 przeznaczony jest dla kos spalinowych STIHL FS 38 (z silnikiem 2-MIX) i STIHL FS 55 (z silnikiem 2-MIX). Zestaw zawiera następujące komponenty:

- Filtr powietrza
- Świeca zapłonowa
- Filtr paliwa

Uwaga: Zestaw serwisowy 47 jest dostępny tylko dla kos spalinowych STIHL FS 38 i FS 55 z silnikiem STIHL 2-MIX. W celu prawidłowego doboru zestawu serwisowego należy pamiętać, że świeca zapłonowa zamontowana w nożycach do żywopłotu musi mieć gwint o rozmiarze M10.

Do wymiany filtra powietrza i świecy użyj [klucza uniwersalnego 19 mm / 13 mm nr kat. 41808903400](#), a do wymiany filtra paliwa pomocny będzie kartonowy hak zintegrowany z opakowaniem zestawu.

Na opakowaniu znajduje się kod QR & link do stron z instruktażem i informacjami o zestawach serwisowych.